

## 消费品召回计划

生产者名称	广东岩羊照明有限公司
产品名称	LED 轨道灯
品牌	卡迪之光, 米兰极光
涉及数量	卡迪之光: 775 个 米兰极光: 18300 个
型号/规格	卡迪之光: YY-GD-35W-5500K 米兰极光: YY-GD-20W-5500K
生产起止日期	卡迪之光: 2020 年 6 月 5 日至 2021 年 12 月 26 日 米兰极光: 2020 年 6 月 18 日至 2021 年 12 月 06 日
生产批号/批次	卡迪之光: JDSCRK00000066、 JDSCRK00000026、JDSCRK00000088、 JDSCRK00000101 米兰极光: JDSCRK00000020、 JDSCRK00000077、JDSCRK000000156、 JDSCRK00000214、JDSCRK00000712、 JDSCRK00001420



<p>产品描述及外观照片</p>	<p>YY-GD-35W-5500K, LED 轨道灯, 灯体采用压铸铝直径 80 的铝筒, PC 的塑料轨道盒, 功率 35W 的独立非隔离驱动。</p>  <p>YY-GD-20W-5500K, LED 轨道灯, 灯体采用压铸铝直径 60 的铝筒, PC 的塑料轨道盒, 功率 20W 的独立非隔离驱动。</p> 
<p>存在的缺陷</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. II类灯具的基本绝缘部件、带电部件与灯具金属外壳之间不满足标准规定的绝缘要求;</li> <li>2. 爬电距离和电气间隙小于标准要求;</li> <li>3. 人体直接可以触碰到带电部件;</li> </ol>



	<p>4. 灯具的带电部件与灯具金属外壳之间没有双重绝缘或加强绝缘；</p> <p>5. 产品潮湿处理后绝缘电阻和电气强度不满足标准要求；</p> <p>6. 产品的绝缘措施不够,带电部件与外部的距离太小。</p>
可能导致的后果	可能会对使用者产生触电危险。
避免损害发生的应急处置方式	消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司或者经销商进行处理。
具体召回措施	通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在公司官网（ <a href="http://www.yanyanglighting.com/">http://www.yanyanglighting.com/</a> ），微信公众号（账号：广东岩羊照明有限公司）及销售商通过实体店（诚星灯饰卫浴、彩虹灯具店）处发布召回公告，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者退货处理。
召回负责机构	广东岩羊照明有限公司
召回联系方式	<p>1. 联系人及服务热线：廖小姐，0750-3766087</p> <p>2. 微信公众号：广东岩羊照明有限公司</p>
召回进度安排	集中召回时间计划在2023年1月5日至2023



	年6月4日（具体以实际进度安排为准）
其他需要报告的内容	无
其他信息	相关用户也可以登录广东省市场监督管理局网站“政务公开-重点领域信息公开-召回”栏目，或拨打广东省市场监督管理局缺陷产品召回热线电话（020-35671348）了解更多信息。

