





消费品召回公告



| | | | | | |
|-------------|---|---------|----|-------|-----------|
| 生产者名称 | 广东汇泉玩具实业有限公司 | | | | |
| 召回实施时间 | 2019年4月20日至2019年7月19日 | | | | |
| 产品名称 | 玩具用电源 | 品牌 | 振翼 | 型号/规格 | QL-48250F |
| 生产起止日期 | 2017年6月2日-2019年4月10日 | 生产批号/批次 | / | 召回数量 | 4000 |
| 产品描述及外观照片 | <p>该电源是遥控玩具车模 (200121) 配套用</p>  | | | | |
| 缺陷描述及缺陷部位照片 | <p>电击防护、发热、电气强度、结构、爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离项目不符合安全要求。</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>输入与输出电路之间的爬电距离和电气间隙不符合双重绝缘或加强绝缘的要求, 并且输出端可被直接接触, 不符合安全隔离的要求, 电击防护不足。</p> </div> | | | | |



输入与输出电路之间被击穿。



带电零部件与中间导电零部件之间的爬电距离和电气间隙不符合基本绝缘的要求。



内部导线仅依靠锡焊,无固定措施,其脱落会影响爬电距离和电气间隙。

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 可能造成的后果 | 可能发生触电、起火等危险，导致人身伤害和其他财产损失。 |
| 召回措施 | 退换货或维修符合要求的产品。 |
| 投诉索赔情况 | 无 |
| 事故及人员伤亡情况 | 无 |



| | |
|---------|---|
| 通知消费者方式 | 消费者可登录网址： www.huiquanttoys.com 或拨打公司售后服务电话：0754-85811189，了解该召回产品的具体信息 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录广东省市场监督管理局网站（ http://amr.gd.gov.cn/ ），或拨打广东省市场监督管理局缺陷产品管理中心热线电话：020-89232663，了解更多信息。 |